

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do

„Ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej w zakresie prowadzenia prac termomodernizacyjnych budynków znajdujących się przy ul. Kochanowskiego w Czaplinku, woj. Zachodniopomorskie”

Opracowanie wykonane na zlecenie:


Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko - Własnościowej
„Osiedle Wieszców”
ul. Mickiewicza 5
78-550 Czaplinek

Autorzy zdjęć:


dr hab. Magdalena Dzięgielewska – specjalista chiropterolog (MD)

Łukasz Małecki – specjalista ornitolog (ŁK)


STYCZEŃ 2018



Fot.1. Ubytki w gzymsie w sąsiedztwie rury spustowej w budynku przy ul. Kochanowskiego 12 (MD)



Fot.2. Ubytki w okolicy rynny, mogące być potencjalnym siedliskiem nietoperzy w budynku przy ul. Kochanowskiego (MD)



Fot.3. Ubytki w okolicy rynny, mogące być potencjalnym siedliskiem nietoperzy w budynku przy ul. Kochanowskiego 1 (MD)



Fot. 4. W części podpiwniczonej budynku zdarzają się otwory w elewacji budynku, umożliwiające potencjalnie wlot nietoperzy (obiekt przy ul. Kochanowskiego) (MD)



Fot.5 Otoczenie przedmiotowych budynków potencjalnie sprzyja żerowaniu nietoperzy (MD)



Fot. 6. Budynek wielorodzinny przy ul. Kochanowskiego 5. Gniazdo oknówki *Delichon urbicum* we wnęcie okiennej na elewacji tylnej oznaczonej lit. C (K5C) (ŁM)



Fot. 7. Budynek wielorodzinny przy ul. Kochanowskiego 4. Gniazda i pozostałości po gniazdach oknówek *Delichon urbicum* pod okapem dachu nad elewacją frontową oznaczoną lit. A (K4A) (ŁM)



Fot. 8. Budynek wielorodzinny przy ul. Kochanowskiego 4. Gniazdo oknówki *Delichon urbicum* zamieszkałe przez wróbla *Passer domesticus*, zlokalizowane pod okapem dachu nad elewacji tylnej oznaczonej lit. C (ŁM)